



GUIDA AL LAVAGGIO DEI GUANTI












Scopri la selezione
MAPA Professional testata
e conforme alla norma
EN ISO 21420



Una soluzione
per ogni mano
al lavoro

MAPA[®]
PROFESSIONAL

KRYTECH
Protezione dai tagli

| Gamma prodotto | Guanto | Riferimento | Norma | Lavabile | Condizioni di lavaggio | Condizioni di asciugatura | Come lavare? | Norme per il lavaggio |
|----------------|--------------|---|---|--|------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| | 532 |  |  334XB |  5x | 60°C | 60°C | Lavaggio standard Programma sintetici | EN ISO 6330 |
| | 532 S |  |  334XB |  5x | 60°C | 60°C | | |
| | 538 |  |  4X4XD |  5x | 60°C | 60°C | | |
| | 602 |  |  3X42C |  3x | 40°C | 40°C | | |
| | 603 |  |  3X42C |  3x | 40°C | 40°C | | |
| | 557 |  |  4343B |  5x | 60°C | 60°C | | |
| | 558 |  |  4343B |  5x | 60°C | 60°C | | |
| | 578 |  |  4X42B |  3x | 40°C | 40°C | | |
| | 579 |  |  4342B |  5x | 40°C | 70°C | | |
| | 582 |  |  4X43D |  5x | 60°C | 60°C | | |
| | 584 |  |  4342B |  5x | 40°C | 70°C | | |
| | 585 |  |  4X42C |  3x | 60°C | 60°C | | |
| | 586 |  |  4X43D |  3x | 60°C | 60°C | | |
| | 588 |  |  4343B |  5x | 60°C | 60°C | | |
| | 601 |  |  1X4XC |  1x | 40°C | Aria aperta | | |
| | 610 |  |  4343C |  3x | 60°C | 60°C | | |
| | 615 |  |  4X43D |  3x | 60°C | 60°C | | |
| | 622 |  |  4X43E |  5x | 60°C | 60°C | | |
| | 642 |  |   4X42B XIXXXX |  1x | 40°C | Aria aperta | | |

| Gamma prodotto | Guanto | Riferimento | Norma | Lavabile | Condizioni di lavaggio | Condizioni di asciugatura | Come lavare? | Norme per il lavaggio |
|--|--------|-------------|--|----------|------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| KRYTECH Protezione dai tagli | 643 | | 4X42C X1XXXX | 1x | 40°C | Aria aperta | Lavaggio standard Programma sintetici | EN ISO 6330 |
| | 644 | | 4X43D X1XXXX | 1x | 40°C | Aria aperta | | |
| | 645 | | 4X43E X1XXXX | 1x | 40°C | Aria aperta | | |
| | 810 | | 4X43C | 3x | 60°C | 60°C | | |
| | 815 | | 4X43D | 3x | 60°C | 60°C | Solo lavaggio a secco | EN ISO 3175-2 |
| | 832 | | 4X43E X1XXXX | 5x | Delicato | | | |
| | 836 | | 4X43D X1XXXX | 5x | Delicato | | | |
| | 837 | | 4X44E X1XXXX | 5x | Delicato | | Lavaggio standard Programma sintetici | EN ISO 6330 |
| | 838 | | 2X4XE | 20x | 90°C | 60°C | | |
| ULTRANE Lavori di precisione | 500 | | 4121A X1XXXX ISO 18889 ^{GR} | 3x | 60°C | 60°C | Lavaggio standard Programma sintetici | EN ISO 6330 |
| | 524 | | 2X20A | 1x | 40°C | Aria aperta | | |
| | 525 | | 4121A X1XXXX | 3x | 40°C | 40°C | | |
| | 526 | | 4121A X1XXXX | 3x | 40°C | 40°C | | |
| | 527 | | 31X1A X1XXXX | 1x | 40°C | Aria aperta | | |
| | 541 | | 4121A X1XXXX | 1x | 40°C | Aria aperta | | |
| | 544 | | 4121A | 1x | 40°C | Aria aperta | | |
| | 641 | | 4121A X1XXXX | 1x | 40°C | Aria aperta | | |
| TEMPICE Protezione termica | 700 | | 3222X 02X | 5x | 60°C | 60°C | Lavaggio standard Programma sintetici | EN ISO 6330 |

PERCHÈ SCEGLIERE I GUANTI LAVABILI MAPA PROFESSIONAL?



Rispettosi dell'ambiente
riducendo la produzione
di rifiuti plastici



Facili da pulire



Diminuzione dei costi



Prestazione del
prodotto garantita

I consumatori dell'industria dei DPI si aspettano nuove soluzioni di alta qualità, rispettose dell'ambiente e che consentano di risparmiare sui costi. **MAPA Professional** fornisce una serie di guanti lavabili che possono essere puliti e riutilizzati, nel rispetto delle linee guida per il lavaggio.

La norma **EN ISO 21420** è una norma di riferimento che specifica i requisiti generali e le procedure di test relative alla progettazione, costruzione, innocuità, comfort, efficienza e test di pulizia dei guanti nonché la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione.

Prestazioni del test di pulizia secondo il Regolamento EN ISO 21420:

Se non diversamente specificato, tutti i test richiesti nella presente norma, come nelle norme specifiche per i guanti di protezione, devono essere eseguiti sui guanti non utilizzati. Se vengono fornite istruzioni per la cura, i test relativi alle prestazioni e le norme specifiche devono essere eseguiti sui guanti, prima e dopo essere stati sottoposti al massimo numero raccomandato di cicli di pulizia contenuto all'interno delle istruzioni di pulizia. I livelli di prestazione sono dati dai risultati più bassi ottenuti prima e dopo la pulizia.

Per fornire la migliore soluzione di sicurezza MAPA Professional sceglie di seguire le norme Internazionali che specificano il tipo di lavaggio

- **ISO 6330** è la Norma Internazionale che specifica le procedure di lavaggio e asciugatura per test tessili.
- **ISO 3175-2** è la Norma Internazionale che specifica le procedure di lavaggio a secco con macchine commerciali per la pulizia a secco.

Lava i guanti MAPA per prolungarne la vita utile e ricorda di spuntare la casella del numero dei lavaggi sull'etichetta interna del guanto!